



Министерство Чеченской Республики
по физической культуре и спорту
Государственное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского
резерва Курчалоевского района»
(ГБУ «СШОР Курчалоевского района»)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ «СШОР
Курчалоевского района»

В.Б. Байалиев

Приказ № 6 от 09.01.2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

Эциева С.В.

Протокол № 1 от 09.01.2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

09.01.2020 № 23

о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

г. Курчалой

1. Общие сведения

- Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ (малярный участок) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками СШОР.
- В производственных помещениях допускается к работе только специально обученный и аттестованный технический персонал.
- Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.
- Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории СШОР.
- Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а технический состав должен уметь пользоваться ими.
- Для снятия остаточного заряда с высоковольтного оборудования после выключения высокого напряжения, электрокрасочные камеры снабжаются автоматическими разрядниками в исполнении, соответствующем классу зоны по ПУЭ.
- Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
- Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из производственных помещений в специально отведенные места.
- Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.

10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

10.1, проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);

10.2, пользоваться для очистки камер инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении;

10.3, на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

10.4, во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

10.5, применять бензол, метanol и пиробензол (петролейный эфир) в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это возможно, следует ограничить применение толуола и ксинола в лакокрасочных материалах (не более 15%);

10.6, работать в одной и той же окрасочной камере с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами;

11. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

11.1, немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;

11.2, принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

11.3, отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

11.4, организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

11.5, покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

11.6, оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.